

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ №7 г. Кирова

Е.Л. Бондаренко

(подпись, ф.и.о)

«23» сентября 2022 г.

**АКТ**

**осмотра детского спортивного и игрового оборудования  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Основная общеобразовательная школа №7» г. Кирова**

(наименование общеобразовательного учреждения )

г. Киров, пос. Доронищи, ул. Мира, д. 1

(адрес общеобразовательного учреждения )

<b>Краткая характеристика здания:</b>	
Инвентарный номер	110106000029
Дата выпуска	30.09.210
Дата ввода в эксплуатацию	14.10.2010
Общая площадь	1820 м2 из них:

№ П/П	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта и причины его возникновения	Меры необходимые для устранения дефектов
	2	3	4
1.	<b>Футбольное поле</b>	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, покрытие беговой дорожки вокруг футбольного поля истёрлось.	Уложить тартан
2.	<b>Баскетбольная площадка</b>	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, асфальтовое покрытие начало трескаться и деформироваться	Обновить асфальтовое покрытие
3.	<b>Баскетбольные щиты</b>	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, лакокрасочное покрытие облупилось, не видно разметки. Сетка на баскетбольных кольцах порвалась.	Обновить разметку. Заменить сетку
4.	<b>Волейбольная площадка</b>	Отсутствует асфальтовое покрытие.	Уложить асфальтовое покрытие или тартан
5.	<b>Качели двойные</b>	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, цепи удерживающие качели в креплениях, порвались; Фанера на сидения разбухла и сгнила.	Замена качелей
6.	<b>Качели-юалансировочные</b>	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, крепления проржавели и расшатались.	Замена качелей

		Фанера на сидения разбухла и сгнила.	
7.	Гимнастический городок	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, удерживающие стойки конструкции прогнили; из-за деформации конструкции перекладины шведской лестницы расшатались.	Заменить гимнастический городок
8.	Горка	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, удерживающие стойки конструкции расшатались	Укрепить удерживающие стойки

Вывод комиссии: требуется замена игрового оборудования

Председатель комиссии:

Учитель

В.В. СВЕДЕНЦОВА

(подпись, имя, фамилия, и. о.)

Члены комиссии:

Зам. директора по АХР

Е.Л. КОНЫШЕВА

(должность, подпись, имя, фамилия, и. о.)

РАБОЧИЙ ПО КОЗ

П.А. ЛАПТЕВ

(должность, подпись, имя, фамилия, и. о.)

№ п/п	Место оборудования	Характер дефекта	Меры по устранению дефекта
1	Футбольное поле	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, покрытие футбольного поля повреждено.	Заменить покрытие
2	Баскетбольная площадка	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, покрытие баскетбольной площадки повреждено.	Заменить покрытие
3	Баскетбольные скамьи	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, покрытие скамьи повреждено.	Заменить покрытие
4	Баскетбольная площадка	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, покрытие баскетбольной площадки повреждено.	Заменить покрытие
5	Канцелярские принадлежности	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, канцелярские принадлежности повреждены.	Заменить канцелярские принадлежности
6	Канцелярские принадлежности	В результате длительной эксплуатации и механического воздействия, канцелярские принадлежности повреждены.	Заменить канцелярские принадлежности