













ЖУРНАЛ
осмотра детского спортивного и игрового
оборудования,
находящегося на территории МБОУ ООШ
№7 г. Кирова

Начат: «23» сентября 2022 г.

Окончен: « » 20 г.

Краткая характеристика объекта:	
Инвентарный номер	110106000029
Дата выпуска	30.09.210
Дата ввода в эксплуатацию	14.10.2010
Общая площадь	1820 м ² из них: 1500 м ² – футбольное поле 160 м ² – баскетбольная площадка 160 м ² – волейбольная площадка

№ п/п	Дата осмотра	Наименование	Результат осмотра	ФИО проводившего осмотр	Подпись
1	23.09.22	Футбольное поле	Угловой дорожки вокруг футбольного поля в результате длительного механического давления и длительной эксплуатации истёрлось покрытие асфальтовое покрытие в результате длительной эксплуатации и механического воздействия машин трескается	Коммисова Е.А. Лантнев Т.А.	 
		Баскетбольная площадка	Краска на баскетбольном покрытии облупилась (не видно разметки), сетки порваны.	Коммисова Е.А. Лантнев Т.А.	 
		Баскетбольные скамьи	Отсутствует твердое наземное покрытие	Коммисова Е.А. Лантнев Т.А.	 
		Волейбольная площадка	Цепи порваны.	Коммисова Е.А. Лантнев Т.А.	 
		Качели двойные	Из-за длительной эксплуатации диаметр на сиденье разбух и переломился.	Коммисова Е.А. Лантнев Т.А.	 
		Качели-балансировочные	Из-за длительной эксплуатации и механического воздействия, крепления разболтались; сиденье прогнило.	Коммисова Е.А. Лантнев Т.А.	 
		Тимчасовий городок	Укрепляющие стойки конструкции	Коммисова Е.А. Лантнев Т.А.	